



ご使用方法

1.




インキはパレットの線を越えないよう、ご使用になる分だけお入れください。
インキは揮発しやすくなっています。

2.



筆の先端から2/3程度を
ゆっくりと指の腹でもみほぐ
していきます。

3.



書いた文字は、インキが乾いてからホワイトボード
用イレーザで消去してください。消えが悪い時は
ウェットタオル等をご使用ください。


※インキの乾きの目安は20～30秒程度です。

〈インキ〉



揮発防止のためインキ
を出した後はボトルに
ふたをしてください。

〈パレット〉



パレットは筆置きとし
てご使用になれます。